


Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ
«11» октября 2021 г.
учётный № проверки 56210061000201207794



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Оренбургской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

г. Оренбург ул. Гая, 21, тел. 8 (3532) 77-62-35, e-mail: gu@56.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по г. Оренбургу и Оренбургскому району**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Оренбург, ул. Луговая, д. 78А, тел. (3532) 49-92-26, e-mail: oren@56.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 528/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

Вручается: *Муниципальному общеобразовательному автономному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 35»*

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнении решения: *Заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области (заместителя главного государственного инспектора г. Оренбурга и Оренбургского района по пожарному надзору) Сатлер Андрея Ивановича № 528 от «11» октября 2021 г.*

выездная проверка проведена: в период с «13» октября 2021 г. по «15» октября 2021 г.

1) старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области Ковешниковым Михаилом Владимировичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

проведена: внеплановая выездная проверка по адресу: г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 57/1

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе, которого присутствовал представитель контролируемого лица:

Директор Долматова Н.В., заместитель директора по АХР Юдина С.А.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Ширина пути эвакуации по лестницам № 1, 2, 3, 4 (основного здания и начальной школы), выполнена менее 1,35 м (фактически 1,18 - 1,25 м) (с учетом отклонения от геометрических параметров эвакуационных путей и выходов в пределах 5%)	ст. 4, 6, 53, 89 Федеральный закон от 22.08.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.1.4, п. 4.1.5, п. 4.4.1 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;	10.10.2022	
2.	Ширина выходов из лестничных клеток (основного здания) наружу, выполнена менее 1,35 м (фактически 0,8 - 1,08 м) (с учетом отклонения от геометрических параметров эвакуационных путей и выходов в пределах 5%)	ст. 4, 6, 53, 89 Федеральный закон от 22.08.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.20 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;	10.10.2022	
3.	Второй и третий этаж начальной школы, не обеспечены двумя эвакуационными выходами	ст. 4, 6, 53, 89 Федеральный закон от 22.08.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;	10.10.2022	
4.	Лестничная клетка № 1 основного здания (в районе главного входа), не выходя наружу на прилегающую к зданию территорию непосредственно или через вестибюль, отделенный от примыкающих коридоров и помещений перегородками с дверями	ст. 4, 6, 53, 89 Федеральный закон от 22.08.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.11 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;	10.10.2022	
5.	В лестничных клетках высота ограждений с поручнями, выполнена менее 1,2 (фактически 0,97 м) (с учетом отклонения от геометрических параметров эвакуационных путей и выходов в пределах 5%)	ст. 4, 6, 53, 89 Федеральный закон от 22.08.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;	10.10.2022	
6.	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем и установок противопожарной защиты (автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) (при проверке установлено, что резервный источник питания находится в неработоспособном состоянии)	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479);	10.10.2022	✗
7.	Звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не обеспечивают требуемый уровень звука в учебных кабинетах (уровень звука постоянного шума колеблется от 48 дБА до 52 дБА при работе	ст. 4, 6, 84 Федеральный закон от 22.08.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.1, п. 4.2 и 4.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией	10.10.2022	

	СОУЭ 56 дБА до 58 дБА	людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;		
8.	Сигналы СОУЭ, не обеспечивают требуемый уровень звука 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя (фактически не более 68 дБА)	ст. 4, 6, 84 Федеральный закон от 22.08.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.1, п. 4.2 и 4.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;	10.10.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Старший инспектор ОНД и ПР
по г. Оренбургу и Оренбургскому району
УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Оренбургской области
Ковешников Михаил Владимирович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

«15» 10 2021 г.



Предписание для исполнения получил (а):

Зам. дир. Юрсея Сн Меря-ль по ров № 6 от 15.10.21
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Меря-ль
(подпись)

«15» 10 20 21 г.